
Narrow−Band Michelson
Phase (in degrees)
−10.0
−15.0
−20.0
−25.0
−30.0
−35.0
−40.0
−45.0
−50.0
−55.0
−60.0
−65.0
−70.0


Broad−Band Michelson
Phase (in degrees)
180.0
170.0
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0


Lyot Element E1
Phase (in degrees)
180.0
170.0
160.0
150.0
140.0
130.0
120.0
110.0
100.0
90.0
80.0
70.0
60.0
50.0
40.0
30.0


Cosine coefficient
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020


Cosine coefficient
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020


Cosine coefficient
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020


0
20
40
60
80
100
120
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
Sine coefficient


0
20
40
60
80
100
120
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
Sine coefficient


0
20
40
60
80
100
120
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
Sine coefficient


0
20
40
60
80
100
120
9.00e+04
8.00e+04
7.00e+04
6.00e+04
5.00e+04
4.00e+04
3.00e+04
2.00e+04
1.00e+04
0.00e+00
Continuum intensity