
1
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
Relative error
2
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
Relative error
3
0.120
0.115
0.110
0.105
0.100
0.095
0.090
0.085
0.080
0.075
0.070
0.065
Relative error
4
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045
Relative error
5
−0.090
−0.095
−0.100
−0.105
−0.110
−0.115
−0.120
−0.125
−0.130
−0.135
−0.140
−0.145
Relative error
6
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


7
8
9
10
11
12
Relative error
0
20
40
60
80
100
120
0.085
0.080
0.075
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045
−0.050
−0.055
−0.060
−0.065
−0.070
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.055
−0.060
−0.065
−0.070
−0.075
−0.080
−0.085
−0.090
−0.095
−0.100
−0.105
−0.110
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040


13
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


14
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


15
0.105
0.100
0.095
0.090
0.085
0.080
0.075
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


16
0.105
0.100
0.095
0.090
0.085
0.080
0.075
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


17
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045
−0.050
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


18
0.160
0.155
0.150
0.145
0.140
0.135
0.130
0.125
0.120
0.115
0.110
0.105
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


19
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


20
−0.055
−0.060
−0.065
−0.070
−0.075
−0.080
−0.085
−0.090
−0.095
−0.100
−0.105
−0.110
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


21
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


22
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


23
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045
−0.050
−0.055
−0.060
−0.065
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


24
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


25
Relative error


26
Relative error


27
Relative error


σ= 0.00364681/μ= 0.0419768
Histogram in percentage
Relative error


σ= 0.00395346/μ= 0.0233055
Relative error


σ= 0.00760189/μ= 0.0922278
Histogram in percentage
Relative error


σ= 0.00798867/μ= −0.0198992
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00460567/μ= −0.118035
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0181693/μ= 0.0193747
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00510233/μ= 0.0595013
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0198697/μ= −0.0401657
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00831433/μ= 0.0410927
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00741236/μ= 0.0189704
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0124703/μ= −0.0817150
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0192814/μ= −0.0138842
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0135775/μ= 0.0192311
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0114667/μ= −0.0164488
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00336410/μ= 0.0793032
0.15
0.10
0.05
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00501595/μ= 0.0795100
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00358415/μ= −0.0242827
0.15
0.10
0.05
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0176773/μ= 0.131017
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00913229/μ= −0.0150245
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00691488/μ= −0.0831963
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00391352/μ= 0.0391672
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00702281/μ= 0.0202530
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00988707/μ= −0.0387527
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0115545/μ= 0.0364410
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00333636/μ= −0.0733196
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00505615/μ= −0.0866900
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00931410/μ= −0.0109678
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error