
1
0.085
0.080
0.075
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


2
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


3
0.120
0.115
0.110
0.105
0.100
0.095
0.090
0.085
0.080
0.075
0.070
0.065
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


4
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045
−0.050
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


5
−0.090
−0.095
−0.100
−0.105
−0.110
−0.115
−0.120
−0.125
−0.130
−0.135
−0.140
−0.145
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


6
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


7
0.090
0.085
0.080
0.075
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


8
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045
−0.050
−0.055
−0.060
−0.065
−0.070
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


9
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


10
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


11
−0.060
−0.065
−0.070
−0.075
−0.080
−0.085
−0.090
−0.095
−0.100
−0.105
−0.110
−0.115
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


12
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045
Relative error
0
20
40
60
80
100
120


13
0 20 40 60 80 100 120
0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 −0.005 −0.010
Relative error


14
0 20 40 60 80 100 120
0.010 0.005 0.000 −0.005 −0.010 −0.015 −0.020 −0.025 −0.030 −0.035 −0.040 −0.045
Relative error


15
0 20 40 60 80 100 120
0.110 0.105 0.100 0.095 0.090 0.085 0.080 0.075 0.070 0.065 0.060 0.055
Relative error


16
0 20 40 60 80 100 120
0.105 0.100 0.095 0.090 0.085 0.080 0.075 0.070 0.065 0.060 0.055 0.050
Relative error


17
0 20 40 60 80 100 120
0.005 0.000 −0.005 −0.010 −0.015 −0.020 −0.025 −0.030 −0.035 −0.040 −0.045 −0.050
Relative error


18
0 20 40 60 80 100 120
0.170 0.165 0.160 0.155 0.150 0.145 0.140 0.135 0.130 0.125 0.120 0.115
Relative error


19
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


20
−0.050
−0.055
−0.060
−0.065
−0.070
−0.075
−0.080
−0.085
−0.090
−0.095
−0.100
−0.105
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


21
0.070
0.065
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


22
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.005
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


23
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045
−0.050
−0.055
−0.060
−0.065
−0.070
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


24
0.060
0.055
0.050
0.045
0.040
0.035
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
Relative error
0 20 40 60 80 100 120


25
Relative error
−0.045
−0.050
−0.055
−0.060
−0.065
−0.070
−0.075
−0.080
−0.085
−0.090
−0.095
−0.100


26
Relative error
−0.065
−0.070
−0.075
−0.080
−0.085
−0.090
−0.095
−0.100
−0.105
−0.110
−0.115
−0.120


27
Relative error
0.010
0.005
0.000
−0.005
−0.010
−0.015
−0.020
−0.025
−0.030
−0.035
−0.040
−0.045


σ= 0.00754566/μ= 0.0565262
Histogram in percentage
Relative error


σ= 0.00365493/μ= 0.0258452
Relative error


σ= 0.00741388/μ= 0.0911565
Histogram in percentage
Relative error


σ= 0.00828781/μ= −0.0237102
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00603234/μ= −0.118602
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0160645/μ= 0.0301272
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00563251/μ= 0.0604799
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0192785/μ= −0.0407733
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00757741/μ= 0.0340263
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00730191/μ= 0.0167216
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00706845/μ= −0.0897550
Histogram in percentage
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0193768/μ= −0.0163400
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00999733/μ= 0.0179276
Histogram in percentage
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0116331/μ= −0.0187072
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00793704/μ= 0.0822125
Histogram in percentage
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00492931/μ= 0.0758675
Relative error


σ= 0.00500134/μ= −0.0212062
Histogram in percentage
Relative error


σ= 0.0152584/μ= 0.143931
Relative error


σ= 0.00976814/μ= −0.0146093
Histogram in percentage
Relative error


σ= 0.00827315/μ= −0.0786795
Relative error


σ= 0.00462650/μ= 0.0404020
Histogram in percentage
Relative error


σ= 0.00257235/μ= 0.0222112
0.20
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00804961/μ= −0.0435535
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.0158795/μ= 0.0323700
0.030
0.025
0.020
0.015
0.010
0.005
0.000
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00548475/μ= −0.0713930
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00330000/μ= −0.0916595
0.15
0.10
0.05
0.00
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error


σ= 0.00698156/μ= −0.0168350
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
Histogram in percentage
−0.2
−0.1
0.0
0.1
0.2
Relative error