
Narrow−Band Michelson
Phase (in degrees)


Broad−Band Michelson
Phase (in degrees)


Lyot Element E1
Phase (in degrees)


Cosine coefficient


Cosine coefficient


Cosine coefficient


0 50 100 150 200 250
0.025 0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 −0.005 −0.010 −0.015 −0.020 −0.025 −0.030
Cosine coefficient


0 50 100 150 200 250
0.000 −0.005 −0.010 −0.015 −0.020 −0.025 −0.030 −0.035 −0.040 −0.045 −0.050 −0.055
Sine coefficient


0 50 100 150 200 250
0.070 0.065 0.060 0.055 0.050 0.045 0.040 0.035 0.030 0.025 0.020 0.015
Sine coefficient


0 50 100 150 200 250
−0.035 −0.040 −0.045 −0.050 −0.055 −0.060 −0.065 −0.070 −0.075 −0.080 −0.085 −0.090
Sine coefficient


0 50 100 150 200 250
0.020 0.015 0.010 0.005 0.000 −0.005 −0.010 −0.015 −0.020 −0.025 −0.030 −0.035
Sine coefficient


0 50 100 150 200 250
50000.0 45000.0 40000.0 35000.0 30000.0 25000.0 20000.0 15000.0 10000.0 5000.0 0.0
Continuum intensity