
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
0 20 40 60 80 100 120


0.09
0.08
0.07
0.06
0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0 20 40 60 80 100 120


0.00
−0.01
−0.02
−0.03
−0.04
−0.05
−0.06
−0.07
−0.08
−0.09
−0.10
−0.11
−0.12
−0.13
−0.14
0 20 40 60 80 100 120


0.05
0.04
0.03
0.02
0.01
0.00
0 20 40 60 80 100 120


0.06
0.04
0.02
0.00
−0.02
−0.04
−0.06
−0.08
−0.10
0 20 40 60 80 100 120


0.06
0.04
0.02
0.00
0 20 40 60 80 100 120